

Таблиця зернистості абразивів

ГОСТ 3647	FEPA F	FEPA P
100	F20	P20
80	F22, F24	P24
63	F24, F30	P30
50	F36	P36
40	F40, F46	P40
32	F54	P50
25	F60	P60
20	F70	-
16	F80, F90	P80
12	F100	P100
10	F120	P120
8	F150	P150
6	F180	P180
5	F220	P220
4	F240, F280	P320, P360
M63	F230	P240, P280
M50	F240	P320, P360
M40	F320	P400, P500
M28		P600, P800
M20		P1000, P1200
M14		P1500
M10		P2000
M7		P2500